



ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE SANTA CATARINA



RELATÓRIO DE SUSPENSÃO

1. IDENTIFICAÇÃO DO TERRENO / EDIFICAÇÃO							
Registro de Endereço (RE): RE8083000955A							
Nome da Edificação: EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA							
Nome Fantasia: EMBRAPA- EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA - SUINOS E AVES							
Logradouro público: Área Rural						Nº:	
Bairro: ÁREA RURAL DE CONCÓRDIA			Município: CONCÓRDIA/SC			CEP: 89715-899	
Complemento: KM 110				LAT/LONG: (-27.312222494015,-51.986210346222)			
Referência: EMBRAPA				Arquivo:			
Blocos Homologados CBMSC: 1				Blocos Cadastrados CBMSC: 75			
2. DADOS DA SOLICITAÇÃO							
Protocolo: A8083004187A			Característica de: Alta Complexidade			Nº de Blocos: 1	
Nome Solicitante: E. J. B. R.			CPF/CNPJ: ***.618.579-**			Evento: Não	
Data da Solicitação: 17/06/2025			Quantidade de anexos: 9				
2.1. DETALHES POR BLOCO							
2.1.1. Edificação 59 (241853)							
Área da solicitação: 1.024,19 (m2)				Área aprovada: 1.024,19 (m2)			
Nº de pavimentos: 1		Altura: --		Área do pavimento Tipo: 1.024,19 (m)		Área de A-1 compartimentada: 0,00 (m2)	
Complexidade: Alta Complexidade		Carga de incêndio: Baixa - 200,00 (MJ/m2)		Situação: NOVA		Lotação Máxima: 3	
Tipo Construtivo: ALVENARIA CONVENCIONAL		Escada do Bloco: Sem escada		Quantidade de Glp: --		Risco do Bloco: Risco III	
Resumo do enquadramento simplificado (7662865): A somatória das áreas dos bloco integrados é menor ou igual a área máxima permitida de 5000m². Área total menor ou igual a 5000m².							
Responsável técnico: Eduardo José Bordin Rupp				Registro (CREA/CAU/CRT): SC140616-4			
OCUPAÇÕES							
NR	Ocupação	Destinação	Altura da ocupação (m)	Lotação	Área (m²)	Área Comum (m²)	Área Solicitada (m²)
1	M-11 [Especial] Estufas de secagem	Estufas de secagem (folha, madeira ou grãos)	0,00	3,00	1.024,19	0,00	1.024,19
RISCOS ESPECIAIS							
Nenhum risco especial encontrado para essa solicitação.							
SISTEMAS E MEDIDAS DE SEGURANÇA -> [SIGLA] - SISTEMA/MEDIDA							
[CMAR] - Controle de materiais de acabamento e revestimento				[PPE] - Proteção por extintores			
[IE] - Iluminação de emergência				[IEL] - Instalações elétricas			
[SE] - Saídas de emergência				[SAL] - SAL - Sinalização para abandono de local			
DESCRIÇÃO DAS ALTERAÇÕES DE PROJETO							
alterações por indeferimento							
3. DESCRIÇÃO VISTORIA							
Resultado: Vistoriado							

Observações:

Auto de fiscalização AF8083000426A/25 gerado, consultar "Meus autos de fiscalização" para mais detalhes.

1.

IN 01 - PPCI - Verificação documental

1.1 Critério de Avaliação:

Presença e acessibilidade dos arquivos do PPCI

Causa de Indeferimento:

Documentos estão:

Anexados incorretamente

Comentário do analista: É possível visualizar que a edificação se trata de um aviário, segundo o parágrafo único do art. 5º da IN 34 os aviários ficam dispensados dos atestados emitidos pelo CBMSC, portanto não são objeto de análise e fiscalização do CBMSC. Em caso de dúvidas os responsáveis do imóvel (responsável técnico ou responsável do imóvel) podem estar se dirigindo ou entrando em contato com o SSCI local.

Assinatura Eletrônica

Joao Vitor BECK De Oliveira - Soldado

NOME

CBMSC, 23/06/2025

LOCAL E DATA